

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://appa.nt-rt.ru/> || adp@nt-rt.ru

APPA 50 SERIES MULTIMETER

МУЛЬТИМЕТРЫ APPA 50 СЕРИИ



Характеристики
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: (Все при 23 ° C ± 5 ° C, относительная влажность 80%)

		APPA 51	АППА 52	APPA 53II	APPA 55II
Клеммы термопары T1, T2		T1	T1 & T2	T1	T1 & T2
Диапазон измерения :	К-тип, -50 ° C ~ 1300 ° C, -58 ° F ~ 1999 ° F	v	v	N / A	N / A
	К-тип, -200 ° C ~ -1372 ° C, -328 ° F ~ 2501 ° F	N / A	N / A	v	v
	J-тип, -210 ° C ~ 1200 ° C, -346 ° F ~ 2192 ° F				
Разрешение:	Высокий: 0,1 ° C или 0,2 ° F, Низкий: 1 ° C или 1 ° F	v	v	N / A	N / A
	0,1 ° C / 0,1 K / 0,2 ° F ≤ 1000 °, 1 ° C / 1 K / 2 ° F ≤ 1000 °	N / A	N / A	v	v
Точность К-типа :	± (0,3% + 1 ° C) при -50 ° C ~ 1000 ° C, ± (0,3% + 2 ° F) при -58 ° F ~ 1832 ° F	v	v	N / A	N / A
	± (0,5% + 1 ° C) при 1000 ~ 1300 ° C, ± (0,5% + 2 ° F) при 1832 ° F ~ 1999 ° F				
	± (0,3% + 1 ° C) при -200 ° C ~ -100 ° C, ± (0,3% + 2 ° F) при -328 ° F ~ -148 ° F	N / A	N / A	v	v
	± (0,1% + 0,7 ° C) при -99,9 ° C ~				

		APPA 51	АППА 52	APPA 53II	APPA 55II
Точность J-типа :	999,9 ° C, $\pm$ (0,1% + 1,4 ° F) при -147,8 ° F ~ 999,9 ° F	N / A	N / A	v	v
	$\pm$ (0,3% + 1 ° C) при 1000 ° C ~ 1372 ° C, $\pm$ (0,3% + 2 ° F) при 1000 ° F ~ 2501 ° F				
	$\pm$ (0,3% + 1,1 ° C) при -210 ° C ~ -100 ° C, $\pm$ (0,3% + 2,2 ° F) при -346 ° F ~ -148 ° F				
Точность:	$\pm$ (0,1% + 0,8 ° C) при -99,9 ° C ~ 999,9 ° C, $\pm$ (0,1% + 1,6 ° F) при -147,8 ° F ~ 999,9 ° F	N / A	N / A	v	v
	$\pm$ (0,3% + 1 ° C) при 1000 ° C ~ 1200 ° C, $\pm$ (0,3% + 2 ° F) при 1000 ° F ~ 2192 ° F				
	T1-T2				
Температурный коэффициент:	$\pm$ (0,3% от показаний T1-T2 + 2,0 ° C), $\pm$ (0,3% от показаний T1-T2 + 4,0 ° F)	N / A	(только К-тип)	N / A	. (тип К и J)
	0,15 (Спец. Асс) / ° C, <18 ° C или> 28 ° C				
Регистрация данных	0,1 (спец. Асс) / ° C, <18 ° C или> 28 ° C	v	v	N / A	N / A
	16 000 записей				
Программное обеспечение компьютерного интерфейса :	Оптическая USB-кабина Interace с программным обеспечением Wn DTM 50	N / A	N / A	.Необязательный	.Необязательный

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ:

	APPA 51	АППА 52	APPA 53II	APPA 55II
Вход: термopapa типа К	v	v	. (J-тип необязательно)	. (J-тип необязательно)
Частота выборки:	2.5times / сек	2.5times / сек	2times / сек	1times / сек
Дисплей: 3 1/2 цифры (счет 1999 года) LCD, полные извещатели	v	v	N / A	N / A
Тройной 4-значный ЖК-дисплей (9999 штук), полные извещатели	N / A	N / A	v	v
Индикация перегрузки:	«1» или - «- 1»	«1» или - «- 1»	"____"	"____"
Индикация низкого уровня заряда батареи:				
Выбираемое автоматическое выключение: вы можете выбрать	N / A	N / A	v	v

	APPA 51	АППА 52	APPA 53II	APPA 55II
АРО на OFF, 10, 20, 30, 40, 50 и 60 минут.				
Рабочая температура: 0 °C ~ 50 °C, Н 80% относительной влажности	v	v	v	v
Температура хранения: -20 °C ~ 60 °C	v	v	v	v
Защита входа: 60 В постоянного тока или 24 В переменного тока максимум	v	v	v	v
Требования к питанию: одна батарея 9 В (NEDA 1604 или IEC 6F22)	v	v	v	v
Срок службы батареи: в часах (щелочная батарея)	250	250	90	90
Размер: 64 мм (Ш) x 160 мм (Д) x 26 мм (В), без кобуры	v	v	v	v
74 мм (Ш) x 170 мм (Д) x 39 мм (В), с кобурой				
Вес: в граммах (с кобурой)	430	430	430	430
Аксессуары: термopapa для бусин типа 50BK, батарея ZnC (установлена), защитный чехол, зажим для ремня и инструкция	v	. (50BK X 2PCS)	v	. (50BK X 2PCS)

Спецификация может быть изменена без предварительного уведомления.

Температурные датчики для ручных термометров серии APPA 50

Следующие сменные термopapa типа К включают мини-разъемы для использования с измерителями серии APPA 50 или другими приборами для измерения температуры, которые поддерживают мини-разъемы.



50BK шариковый зонд

Включено в серию APPA 50. Приложения общего назначения. Изоляция из тефлоновой ленты. Не подходит для погружения в жидкость. Диапазон измерения: от -40 ° C до 204 ° C (от -40 ° F до 399 ° F)




Погружной зонд 50IK

Для жидкостей и гелей. Защищено от кончика до ручки оболочкой из инконеля. Подходит для общих измерений температуры. Диапазон измерения: от -196°C до 800°C (от -320°F до 1472°F)



50AK Воздушный зонд

Для воздуха и газов. Измерительная бусина защищена перфорированной перегородкой из нержавеющей стали. Не для погружения в жидкость. Диапазон измерения: от -196°C до 500°C (от -320°F до 932°F)



Поверхностный зонд 50SK

Для плоских или слегка выпуклых поверхностей. Идеально подходит для измерения горячих роликов и пластин. Диапазон измерения: от -0°C до 400°C (от -32°F до 752°F)



50PK Пирсинг Зонд

Suitabel для общественного питания. Также подходит для жидкостей и гелей. Диапазон измерения: от -196°C до 800°C (от -320°F до 1472°F)



Виртуальная измерительная аппаратура Цифровой термометр APPA 53II и 55II оснащен приобретаемым дополнительно оптическим кабелем RS-232 и мощным комплексным программным обеспечением Win DTM 50, которое обеспечивает безопасное и простое подключение к ПК для дальнейшего сбора и анализа данных.



Каждый счетчик APPA 50 Series поставляется с защитной кобурой, которая включает в себя встроенную подставку для наклона и крючок для гвоздя. Эта кобура обеспечивает дополнительную степень защиты и удобства для вашего счетчика.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://appa.nt-rt.ru/> || adp@nt-rt.ru