Архангельск (8182)63-90-72 Астана (7172)727-132 Астарахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395)279-98-46 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Краснодар (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Киргизия (996)312-96-26-47 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Казахстан (772)734-952-31 Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93

## https://appa.nt-rt.ru/ || adp@nt-rt.ru

## КОМПЛЕКТ - МУЛЬТИМЕТР КАРАНДАШНОГО ТИПА И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ В ЧЕХЛЕ АРРА 17A+15+11+CASE

## Особенности:

- Постоянное напряжение 320 мВ ... 600В
- Переменное напряжение 3,2 В ... 600 В
- Сопротивление 0,1 Ом ... 32 Мом (42 Мом для 17A)
- Цифровая, линейная (17) шкалы
- Удержание показаний
- Удержание тах значений (17А)
- Адаптация к сменному преобразователю (17А)



## Технические характеристики

Характеристики	Параметры	APPA 17A	
ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	Пределы измерения	4,2 B, 42 B, 420 B, 600 B	
	Погрешность	± (0,5 % + 2ед.мл. разряда)	
	Разрешение	1 мВ на пределе 4,2 В	
	Входное сопротивление	9 МОм	
	Защита от перегрузки	600 B	
	Пределы измерения	4,2 B, 40 – 300 Гц 42 B, 420 B, 600 B, 40 – 500 Гц	
	Погрешность	± (1,5 % + 5 ед.мл. разряда)	
ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	Разрешение	1 мВ на пределе 4,2 В	
	Защита от перегрузки	600 B	
	Входное сопротивление	9 МОм	
	Входная емкость	100 пФ	
СОПРОТИВЛЕНИЕ	Пределы измерения	420 Ом, 4,2 кОм, 42 кОм, 420 кОм, 4,2 МОм, 42 МОм	
	Погрешность	420 Ом: ± (1,2 % + 8 ед.мл. разряда) 4,2 кОм, 42 кОм: ± (0,9 % + 4 ед. мл. разряда) 420 кОм, 4,2 МОм: ± (1,2 % + 4 ед. мл. разряда) 42 МОм: ± (3 % + 7 ед. мл. разряда)	
	Разрешение	0,1 Ом на пределе 420 Ом	
	Защита от перегрузки	600 B	
	Напряжение на «открытых» концах	420 Ом: 3 В 4,2 кОм,, 42 МОм: 1,3 В	
измерение с	Пределы измерения	420 А, 600 А, 40 – 300 Гц	
	Погрешность	± (1,5 % + 5 ед. мл. разряда)	
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ	Разрешение	0,1 А на пределе 420 А	
ПЕРЕМЕННОГО ТОКА	Коэф. преобразования	1 мВ/0,1 А	
	Защита от перегрузки	600 B	
ИЗМЕРЕНИЕ С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ	Пределы измерения	420 °C, 4200 °C 420 °F, 4200 °F	

ТЕМПЕРАТУРЫ	Погрешность	± (0,5 % + 2 ед. мл. разряда)				
	·	0,1 °C на пределе 420 °C				
	Разрешение	0,1 °F на пределе 420 °F				
	Коэф. преобразования	1 мВ/1 °C, 1 мВ/1 °F				
	Защита от перегрузки	600 B				
ИЗМЕРЕНИЕ С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ	Предел измерения	100 %				
	Погрешность	± (0,5 % + 2 ед. мл. разряда)				
	Разрешение	0,1 %				
ВЛАЖНОСТИ	Коэф. преобразования	1 MB/1 %				
	Защита от перегрузки	600 B				
ИЗМЕРЕНИЕ С	Пределы измерения	420 мкA, 4200 мкA				
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ	Погрешность Разрешение	± (0,5 % + 2 ед. мл. разряда) 0,1 мкА на пределе 420 мкА				
TOKA	Коэф. преобразования	о, г мка на пределе 420 мка 1 мВ/1 мкА				
(MKA)	Защита от перегрузки	600 B				
	Пределы измерения	420 мкФ, 4200 мкФ				
ИЗМЕРЕНИЕ С	Погрешность	± (0,5 % + 2 ед. мл. разряда)				
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ	Разрешение	0,1 мкФ на пределе 420 мкФ				
ЕМКОСТИ	Коэф. преобразования	1 мВ/1 мкФ				
	Защита от перегрузки	600 B				
ИЗМЕРЕНИЕ С	Предел измерения	420 m/c				
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ	Погрешность	± (0,5 % + 2 ед. мл. разряда)				
СКОРОСТИ	Разрешение	0,1 m/c				
РАСПРОСТРАНЕНИЯ	Коэф. преобразования	1 мВ/1 м/с				
ГАЗОВ	Защита от перегрузки	600 B				
	Предел измерения	4200 млн-1 (1 млн-1 = 10-6)				
измерение С	Погрешность	± (0,5 % + 2 ед. мл. разряда)				
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ	Разрешение	1 млн-1				
КОНЦЕНТРАЦИИ СО	Коэф. преобразования	1 мВ/1 млн-1				
	Защита от перегрузки	600 B				
	Пределы измерения	4,2 клк, 42 клк				
ИЗМЕРЕНИЕ С	Погрешность	± (0,5 % + 2 ед. мл. разряда)				
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ ОСВЕЩЕННОСТИ	Разрешение	1 лк на пределе 4,2 клк				
ООВЕЩЕННООТИ	Коэф. преобразования Защита от перегрузки	0,1 мВ/1 лк 600 В				
	Погрешность	± (1,5 % + 5 ед. мл. разряда)				
	Разрешение 1 мВ	1 мВ				
ПРОВЕРКА ДИОДОВ	Ток теста	1,5 MA				
	Защита от перегрузки	600 B				
	Порог срабатывания	50 Ом				
ПРОЗВОН ЦЕПИ	Защита от перегрузки	600 B				
	Источник питания	1,5 B x 2 (щелочные, тип ААА)				
ОБЩИЕ ДАННЫЕ	Габаритные размеры	42 x 145 x 24 мм				
	Macca	120 г				
	<b>АРРА 15 (преобразовател</b>					
	Диапазон	0,1 - 300 A				
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ	Погрешность	± (1,9 % + 0,5 A), 50 - 60 Гц ± (3,9 % + 1 A), 40 - 400Гц				
ПЕРЕМЕННОГО ТОКА	Коэф. преобразования	1 mB/0,1 A				
	Макс. диаметр провода	29 мм				
	Защита от перегрузки	600 B				
ОБЩИЕ ДАННЫЕ	Габаритные размеры	72 x 102 x 36 мм				
Орщис длиныс	Macca	150 г				
	АРРА 11Н (преобразова					
	Диапазон	10 – 95 %				
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ВЛАЖНОСТИ	Погрешность	± 3 %, 35 – 75 % ± 5 %, 20 – 90 % ± 7 %, 10 – 95 %				
	Коэф. преобразования	1 MB/1 %				
	Источник питания	9 В (щелочная)				
ОБЩИЕ ДАННЫЕ	Габаритные размеры	52 x 131 x 30 mm				
АРРА 11 (преобразователь температуры)						
7.1. 1.7. 1.1 (III COO PAGO DA TONIII TONIII OPAT JPDI)						

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ	Диапазон	-50 – 1000 °C	-58 – 1830 °F
	Погрешность	± (0,5 % + 2 °C), -19 - 350 °C ± (2 % + 2 °C), - 50 - 500 °C ± (2,9 % + 2 °C), 501 - 1000 °C	± (0,5 % + 4 °C), -3 - 662 °F ± (2 % + 4 °C), -58 - 932 °F ± (2,9 % + 4 °C), 933 - 1830 °F
	Коэф. преобразования	1 мВ/1 °C	1 мВ/1 °F
	Тип термопары	К-типа	
	Источник питания	9 В (щелочная)	
	Габаритные размеры	46 x 122 x 30 мм	

Архангельск (8182)63-90-72 Астана (7172)727-132 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395)279-98-46 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Краснодар (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Киргизия (996)312-96-26-47 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93

https://appa.nt-rt.ru/ || adp@nt-rt.ru